

팬코일 유니트 사용 설명서

- 천장카세트형 EPP -



신우공조(주)의 팬코일유니트를 사용해주세요. 사용 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요. 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해들을 막기 위한 내용입니다.

사용설명서는 사용하는 사람이 언제라도 볼수 있는 장소에 보관하세요.


적용 모델-팬코일유니트 천장카세트형 EPP - 4Way, 2Way
4Way - SFC-E3K SFC-E4K SFC-E5K SFC-E6K SFC-E8K SFC-E10K

2Way - SFC-E3K SFC-E4K SFC-E5K

안전을 위한 경고사항


- 지진이나 진동에 의해 제품이 넘어지거나 놓아지지 않도록 제품을 고정해야 합니다. 사망 및 상해, 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- 자격을 가진 기술자가 “전기설비 및 기술기준 또는 내선규정”과 “실내전선 규격”과 “설치설명서”에 따라 배선해야 합니다. 전기 배선 불량으로 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.
- 반드시 접지 공사 및 누전차단기 또는 전용개폐기를 설치해야 합니다. 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.
- 규정된 용량의 차단기와 퓨즈 등의 부품을 사용해야 합니다. 화재 및 제품의 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하여 사용하지 않아야 합니다. 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.
- 근거리에서 가연성 가스나 인화성 물질의 보관 및 사용을 하지 않아야 합니다. 화재 및 제품의 고장이 발생할 수 있습니다.
- 전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 않아야 합니다. 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.
- 장비의 이동 및 재설치할 때에는 설치 설명서를 참고하여 설치해야 합니다. 재설치 불량으로 인한 화재 및 누수가 발생할 수 있습니다.
- 장비의 수리 및 필터를 교환할 때에는 반드시 전기를 차단하고 작업해야 합니다. 감전 및 회전하는 팬에 의해 상해가 발생할 수 있습니다.
- 전원 개폐기 및 누전 차단기를 동작시킬 때, 젖은 손으로 만지지 않아야 합니다. 화재 및 제품의 고장이 발생할 수 있습니다.

각부의 명칭




- 자격을 가진 기술자가 “배관제작 및 설치에 관한 기술지침”에 준하여 배관을 설치하여야 합니다.
- 제품의 수평이 맞아야 합니다. 진동 및 누수가 발생할 수 있습니다.
- 밸브 및 배관에 과도한 압력이 걸리지 않도록 합니다. 제품의 고장 및 누수가 발생할 수 있습니다.
- 배관 연결부의 연결 시 과도하게 조이지 않아야 합니다. 고무 패킹의 파손으로 인해 누수가 발생할 수 있습니다.
- 밸브 및 배관은 충분히 보온해야 합니다. 보온이 불량하면 결로가 발생할 수 있습니다.
- 천장 카세트 제품의 그릴 패널을 조립할 때에는 무리하게 조이지 않아야 합니다. 제품의 손상 및 낙하 사고가 발생할 수 있습니다.
- 전자파 노이즈가 심한 곳에서는 충분한 보호조치를 해야 합니다. 제품의 동작 이상이나 고장이 발생할 수 있습니다.
- FCU와 밸브의 연결 시 반드시 동작을 확인하여야 합니다. 동작하지 않거나 반대로 동작하는 경우, 냉난방이 되지 않거나 과도한 에너지 소비 및 결로의 원인이 될 수 있습니다.
- 그릴 조립 이전에 먼지나 분진이 과도한 공사 현장에서 사용하지 마세요. 먼지 또는 분진이 열교환 코일에 누적되어 효율을 떨어뜨리며, 누수 및 냄새의 원인이 될 수 있습니다.
- 주기적으로 필터를 청소하거나 교환해야 합니다. 먼지로 인한 성능 저하 및 냄새가 발생할 수 있습니다.
- FCU의 에어밴트를 이용하여 배관 내부 공기를 제거하여야 합니다. 소음 발생 및 냉난방 효율이 저하될 수 있습니다.
- 4시간 이상의 장시간 동안 연속 사용하지 않아야 합니다. 장시간 운전으로 인해 보온성능을 넘어서 결로가 발생할 수 있습니다. 2시간 운전 20분 정지를 반복하는 것을 권장합니다.
- 천장 매인형 및 카세트형 제품의 바로 아래에 가급적 물건을 두지 않도록 합니다. 누수 및 결로에 의한 습해로 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 운전 정지 후에 바로 전원을 차단하지 않아야 합니다. 전원 차단에 의해 밸브가 닫히지 않아 에너지 낭비 및 결로가 발생할 수 있습니다. 배수펌프의 전원이 차단되어 누수가 발생할 수 있습니다. 밸브를 닫아 냉/온수의 흐름을 차단한 이후에 전원을 차단하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원 및 냉/온수의 공급을 차단하세요. 단, 동파의 염려가 있는 지역에서는 전원 및 냉/온수의 공급을 차단하지 마세요. FCU는 내부 센서에 의해 5°C이하가 되면 밸브를 개방하여 동파를 방지합니다.


각부의 명칭



각부의 명칭



각부의 명칭



주요 기능

온도 설정

- 리모컨의 온도 설정 범위는 5°C~45°C입니다.
- 실내 온도와 실외 온도의 차이는 5°C가 좋습니다. 지나친 냉/난방은 건강에 해로우므로 적당한 온도를 설정하여 사용하시기 바랍니다.

냉방 운전

- 설정 온도가 실내 온도보다 높게 설정되어 있을 때는 찬바람이 나오지 않으며 실온의 바람이 나옵니다.
- 수배관의 밸브가 잠겨있을 경우 실온의 바람이 나옵니다.

난방 운전

- 설정 온도가 실내 온도보다 낮게 설정되어 있을 때는 따뜻한 바람이 나오지 않으며 실온의 바람이 나옵니다.
- 수배관의 밸브가 잠겨있을 경우 실온의 바람이 나옵니다.

송풍 운전

- 송풍 운전은 실온의 바람이 나옵니다.
- 수배관 밸브가 없을 경우 공급되는 물의 온도에 따라 찬바람이나 따뜻한 바람이 나올 수 있습니다.
- 실온의 바람을 내보내므로 실내 공기를 순환시키는 기능을 합니다.

강제 운전 기능 (리모컨의 고장 또는 분실 시 운전하는 기능)

- 리모컨 수신부쪽의 전원 아이콘을 눌러주세요.
- 운전/정지를 원하시면 다시 한번 눌러주세요.

정전 보상 기능 (자동 재운전 기능)


- 제품이 운전 중에 정전이나 다른 원인들로 인하여 제품의 전원이 끊어져 제품 운전이 정지되었다가 전원이 다시 공급 되면 운전 정지 전의 설정을 기억하여 자동 재운전 됩니다.
- 운전/정지, 운전모드, 풍량, 설정 온도의 정보가 저장됩니다.

동파 방지 기능

- 겨울철 제품이 정지되어있는 동안 주변 공기 온도를 감지해서 열교환기 내부의 물이 얼어 열교환기의 동파를 방지하는 기능입니다.
- 동파 방지 기능은 제품과 수배관 사이에 2Way 밸브를 부착되어 있으며 전원이 공급되고 있을 경우에 작동 합니다.
- 주변의 온도가 5°C이하일 경우 2Way 밸브를 열어 물을 순환 시키며 주변 온도가 8°C가 될 경우 밸브를 닫습니다.
- 동파에 의한 제품의 손상은 무상 서비스 기간일자라도 유상으로 처리 되니 동파를 각별히 주의하시기 바랍니다.

필터의 청소



- ◎ 필터 청소 전 제품을 정지한 후 실시하세요.
- ◎ 제품이 천장에 설치되어 있으므로 사다리 및 움직이지 않는 의자를 놓고 올라가고 추락에 주의하세요.



- ◎ 흡입 그릴의 노브를 안쪽으로 밀어 그림과 같이 열어주세요.
- ◎ 필터를 빼내고 진공청소기나 부드러운 솔을 이용하여 먼지를 제거해주세요.
- ◎ 필터를 미지근한 물에 중성세제를 풀어 가볍게 세척해주세요.
- ◎ 그늘에서 완전히 건조시킨 후 분해한 순서의 반대로 조립해주세요.
- ◎ 필터는 2주~4주마다 1회 청소해주세요.

그릴판넬의 청소

- ◎ 부드러운 헝겊에 미지근한 물을 적신 후 닦아주세요.
- ◎ 좁은 틈새의 먼지는 부드러운 솔로 제거해주세요.
- ◎ 솔벤트류의 강력세제로 세척하지 마세요.
- ◎ 50°C 이상의 온수로 세척하지 마세요.



순환수의 관리

항 목	냉 수
기 준 치	PH(25°C) 6.5 ~ 8.0
	도전율(25°CμS/cm) 200 이하
	알칼리도(PPM) 50 이하
	경도(PPM) 50 이하
	염소이온(PPM) 50 이하
	유산이온(PPM) 50 이하
	철(PPM) 0.3 이하
	유황이온(PPM) 불검출
	암모늄이온(PPM) 0.2 이하
	시리카(PPM) 30 이하

◎ 적절한 수질관리가 되지 않으면 부식, 물때, 침식이 발생하여 성능의 저하 뿐만 아니라 제품이 손상될 수 있으므로 항상 표의 수질 기준 내에 들어가도록 수질 관리 전문가에 의해 관리해 주세요.

◎ 정격유량에 미달되는 순환수 유량을 공급 할 경우 제품의 성능 저하 및 하자의 원인이 되오니, 정격 유량을 확인하시기 바랍니다.

2Way 밸브의 관리

- ◎ 2Way 밸브는 소모품이며 구동부가 직각으로 설치되어 있어야 합니다.
- 45° ~ 90° 내외로 설치되어야 구동부 내부로 물이 들어가지 않습니다.
- ◎ 2Way밸브는 수동으로도 열고 닫을 수 있습니다.
- 단 전원이 차단되었을 경우
- ◎ 일반적인 FCU용 밸브의 최대 차압은 1.5~1.9kgf/cm²이며 이 이상의 압력이 발생할 경우 밸브가 압력으로 열려 물이 순환될 수 있습니다.
- 이러한 이유로 인해 요금 규정에 따라 냉/난방 요금이 부과될 수 있습니다.
- ◎ 신우공조(주)의 고차압용 밸브를 사용할 경우에는 약 7kgf/cm² 까지 사용할 수 있습니다.

운전이 되지 않아요

증상	확인	조치
수신부의 LED가 켜지지 않아요.	전원 스위치나 차단기를 올려주세요.	
유선리모컨의 LCD에 표시되지 않아요	정격 전압 220V인지 확인해주세요.	
"X 1" 코드가 나타납니다.	퓨즈가 손상되었는지 확인해주세요.	
"X 4" 코드가 나타납니다.	리모컨에 이상이 없나요?	리모컨 동작 상태가 이상 없는지 확인 후 이상이 있을 때는 수리를 요청해주세요.
"X 5" 코드가 나타납니다.	중앙제어에서 운전 Lock를 걸어놓았을 수 있습니다.	관리자에게 문의하세요
"X 6" 코드가 나타납니다.	"X" 번째 제품에 전원을 확인해주세요.(위 항목)	전원 문제를 확인해주세요.(위 항목)
무선리모컨 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	통신 선로에 문제가 있는지 확인해주세요.	통신 선로의 문제점을 확인합니다.(단선, 연결 상태)
	제어기판의 설정을 확인해주세요.	제어기판의 설정을 확인합니다.(통신 모드, 어드레스)
	"X" 번째 FCU의 온도센서를 확인해주세요.	"X" 번째 FCU의 온도센서가 잘 꼽혀 있는지 확인해주세요.
	"X" 번째 제품의 모터를 확인해주세요.	정상적으로 연결되었을 때에는 제어기판 수리를 요청해주세요.
	"X" 번째 제품의 수위센서나 배수펌프를 확인해주세요.	"X" 번째 FCU의 모터가 고장입니다. 수리를 요청해주세요.
	배수관이 막히지 않았나요?	배수펌프나 수위센서 주위에 이물질을 제거해주세요.
	건전지의 수명이 다하지 않았나요?	배수관을 뚫어주어 배수가 잘되도록 해주세요.
	FCU에서 "beep" 하는 소리가 나지 않나요?	배수관을 뚫어주어 배수가 잘되도록 해주세요.
	다른 리모컨에 의해 작동 되나요?	수신부나 제어 기판의 고장입니다. 수리를 요청해주세요.
	건전지의 수명이 다하지 않았나요?	수신부나 제어 기판의 고장입니다. 수리를 요청해주세요.
	FCU에서 "beep" 하는 소리가 나지 않나요?	수신부나 제어 기판의 고장입니다. 수리를 요청해주세요.
	다른 리모컨에 의해 작동 되나요?	수신부나 제어 기판의 고장입니다. 수리를 요청해주세요.

모든 제품은 무선리모컨을 통해 개별적으로 제어할 수 있습니다.
단 개별적으로 제어되는 제품이라도 마스터로 설정된 제품의 설정이 변경되면 함께 변경이 됩니다.
1개의 유선리모컨으로는 최대 16개의 FCU를 제어할 수 있습니다.
유선리모컨으로 다수의 FCU를 제어할 경우 유선리모컨에서 제어할 수량과 FCU의 제어기판에서 어드레스(장비번호)를 설정해야 합니다.

증상	확인	조치
운전 중 흰 안개 같은 것이 나오요.	제품이 음식점이나 기름을 많이 사용하는 곳에 설치하였습니까?	음식점이나 기름을 많이 사용하는 곳에서는 열교환기 기름 때가 끼어 발생할 수 있습니다. 정기적으로 열교환기를 청소해주세요.
토출구에 이슬이 맺히요.	습도가 높습니까?	습도가 높을 경우 공기의 온도 차이에 의해 발생할 수 있습니다.
운전 시 자동으로 물이 넘칩니다.	정마찰 같이 습도가 높지 않습니까?	공기중 습기가 이슬로 맺히는 현상입니다. 수건으로 닦아주세요.
제품 주변의 천장이 물에 젖습니다.	흡입구/토출구 근처에 장애물이 없습니까?	장애물을 옮겨주세요.
	밸브가 설치되어 있나요?	밸브가 있다면 정상 작동되지 않아 발생할 수 있습니다. 수리를 요청해주세요.
	전원을 완전히 차단 하였나요?	밸브가 작동되지 않아 발생할 수 있습니다.
	제품에 연결되는 입수관과 흡수관, 배수관의 열연부에 보온이 되어 있나요?	보온이 정확하게 되어있지 않아 연결부에서 발생한 응결수로 인해 발생할 수 있습니다. 관리실에 연락하여 보온을 보강해주세요.
	배관 연결부가 정확히 연결되어 있나요?	배관 연결부가 정확히 연결되어 있습니다. 관리실에 연락하여 배관 연결을 정확히 해주세요.

냄새가 나고 눈이 따가워요

증상	확인	조치
약품 냄새가 나요.	미용실, 가구점등 악취나 기타 냄새가 날 수 있는 곳에서 사용하나요?	주기적으로 환기하여 내부 악취를 줄여주세요.
곰팡이 냄새가 나요.	곰팡이나 물이 썩은 냄새가 나지 않나요?	제품 내부에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수 호스를 점검해주세요.
냄새가 나고 눈이 따가워요.	음식점에서 사용하나요?	음식점에서 기름을 많이 사용하거나 매운 냄새가 발생할 경우 환풍기를 작동시키고 환기시켜 주세요.
	새집에 이사하여 인테리어나 가구에서 냄새가 나고 눈이 따갑지 않나요?	실내, 외 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 락스 10% 희석액을 열교환기에 분사하여 세척해주세요.

고장 신고 방법

- ◎ 고장신고는 본사의 고객 지원팀에 연락하여 접수해주세요.
- ◎ 접수된 지역에 따라 해당 지역의 서비스 담당 협력사에서 방문하기 전에 연락을 드리면 방문 일정을 협의해주세요.
- ◎ 접수하실때 제품의 모델명(SFC-00K, SFC-200K)등 제품의 모델명과 제품에 부착되어있는 사양 스티커의 제조 번호를 함께 이야기해주시면 빠른 접수 및 처리가 가능합니다.
- ◎ 유선리모컨이 있을 경우 에러코드를 함께 이야기해주시면 증상과 대처 방법에 대한 준비가 이루어 진 후 방문이 되므로 빠른 처리가 가능합니다.

보증 기간 및 보증기간 내 유상 처리 기준

- ◎ 제품의 보증 기간은 당사에서 납품 후 2년이며 별도의 계약 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- ◎ 보증 기간 내일 자라도 아래의 고장이나 서비스 신청에 대해서는 유상으로 처리 될 수 있습니다.
 - ▷ 사용자가 임의로 개조하였을 경우
 - ▷ 겨울철 동파에 의한 열교환기 손상의 경우
 - ▷ 제품의 이동 설치와 그에 따라 하자가 발생한 경우
 - ▷ 제품 설치 오류에 따른 하자가 발생한 경우
 - ▷ 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
 - ▷ 점검을 위한 서비스 요청의 경우

연락처
제품 구입 - 영업본부
TEL) 031) 902-0030 FAX) 031) 932-1037

제품 문의 - 본사
TEL) 031) 953-8725 FAX) 031) 953-8729

고객지원팀
TEL) 031) 953-8725(112)

SHINWOO
신우공조(주)
SHINWOO AIR CONDITIONING CO., LTD.